



14. GURUP ELEKTRİK MAKİNELERİ SANAYİ MESLEK GURUBU

İLE İLGİLİ FİRE VE ZAYİAT ORANLARI
(05 Mayıs 2009 tarih, 2009–2012/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)

Asansör İmali ve montajı sırasında meydana gelen fire ve zayıat oranları;

- | | |
|--|--------------|
| 1. Saç Zayıatının | %15'e kadar, |
| 2. NPU,NPI ve profil zayıatının | % 8'e kadar, |
| 3. Alimünyum profil ve lambri zayıatının | % 9'a kadar, |
| 4. Klavuz raylarının zayıatının | %10'a kadar, |
| 5. Halat zayıatının | % 5'e kadar, |
| 6. Kablo zayıatının | %15'e kadar, |

olabileceğine karar verilmiştir.